

令和4年度中津市内通学路安全対策一覧

令和5年6月1日現在

| NO | 学校名      | 通学路の危険・要注意箇所  | 通学路の状況・危険の内容   | 学校の対応  | 路線名          | 対策状況 | 道路管理者による対策                          | 警察署による対策 |
|----|----------|---|--|--|--------------|------|-------------------------------------|----------|
| 1  | 北部小学校    | 中津合同庁舎の南側交差点を主要地方道中津高田線へ抜ける道路、下辻橋の北西側点滅信号のある交差点<br>新規 | 抜け道になっており、交通量が多く、スピードを出す車が多い。歩道もガードレールもグリーンベルトも設置されていない。交差点には点滅信号があり、一時停止の交差点となっているが、地面の標識が消えかかっており、分かりにくい。(交差点表示の設置)  | ・児童への交通安全指導<br>・定期的な巡回パトロールの依頼                           | 市道蛭子町・牛神前通り線 | 実施済み | 【市】交差点表示(十字マーク)の設置                  |          |
| 2  | 小楠小学校    | 東浜妙光禅寺～白髭神社前<br>継続(R3)                                | 朝、交通量が多くスピードを出す車が多い。また、道幅も狭く歩道がないため危険。(グリーンベルトの設置)   | ・児童への交通安全指導<br>・教職員による新入児の見守り登校                          | 市道牛神・舞手川線    | 実施中  | 【市】一部区間実施しており、残りの区間についても継続で実施していく予定 |          |
| 3  | 小楠小学校    | 一ツ松591番地付近<br>継続(R3)                                  | 水路脇の通学路であり、大雨の増水時に万が一児童が転落した場合は、大変危険である。5月の増水時にも低学年が登校中に水路に落ちて流れそうになり、近隣住民に助けを求めらうという事案が発生した。(安全柵の設置)  | ・児童への安全指導<br>・増水時の教職員による見守り                              | 市道一ツ松・宮夫線    | 実施済み | 【市】路肩ボールの設置                         |          |
| 4  | 大幡小学校    | 大幡コミュニティセンター前<br>新規                                   | 交通量が多いが、歩道の一部にしかガードレールが設置されていない。(ガードレールやガードパイプの設置)   | ・児童への安全指導  | 市道大貞馬場池県道線   | 実施済み | 【市】ガードパイプの設置                        |          |
| 5  | 大幡小学校    | 八幡町バス停前<br>新規   | 道幅が狭く交通量が多いが歩道が設置されていない。(歩道またはグリーンベルトの設置)  | ・児童への安全指導  | 市道下池永・大悟法線   | 実施予定 | 【市】グリーンベルトの設置                       |          |
| 6  | 今津小学校    | 植野歩道橋<br>継続(R2)                                       | 歩道橋より野依方面30M。歩道なく、車と児童がすれ違う際に接触の可能性が高い。(歩道の設置)   | ・登下校時に指導をしている<br>・今後も注意喚起を促す                             | 県道深株植野線      | 実施予定 | 【県】道路整備                             |          |
| 7  | 秣小学校・三光中 | 川沿い(三光西株岸ノ上)<br>新規                                    | 川沿いのガードレールが低く、昨年度中学生が自転車で通学中に落ちたこと。(ガードレールの増長や更なる安全柵等の設置)  | ・児童への交通安全指導<br>・家庭・地域方による登校指導                            | 市道成恒西株線      | 実施済み | 【市】安全ネットの設置                         |          |
| 8  | 深水小学校    | 県道観音橋付近交差点(市道入口)～【市道】～深水小学校下駐車場<br>継続(R3)             | 登下校の際、児童が必ず通る(県道～市道～学校下駐車場)通学路である。令和2年度6月の九州北部豪雨の際に激しい流水等により市道の土台部分が浸食され、道路崩落の危険がある。大型農業用車両も通行するため、いつ崩落するか分からない。現在、中津市三光支所によりパイロン(カラーコーン)を設置中。(道路下の破損箇所の補修工事の実施、ガードレールやガードパイプ等の設置) | ・教職員による児童への交通安全指導<br>・教職員による登下校時の見守り指導<br>・PTA協力による見守り指導 | 市道山ノ下線       | 実施中  | 【市】破損箇所の補修                          |          |
| 9  | 樋田小学校    | 大分交通北部バス停 樋田～屋形入口付近<br>新規                             | ・定期路線バス等も通り交通量が多いにもかかわらず、歩道が設置されていない。歩行者のすぐ近くを自動車が通行するため、接触事故が起こる可能性が大きい。国道の走行を避け、近道として利用する自動車があるため危険。(歩道やグリーンベルトの設置)  | ・児童への交通安全指導<br>・定期的な見守りと注意喚起                             | 市道樋田線        | 実施済み | 【市】路面標示(減速標示)                       |          |
| 10 | 城井小学校    | 城井公民館前<br>継続(R1)                                      | 道幅が狭くなっているので車が歩道の方に寄ってくる。(車道と歩道の区別をする白線またはグリーンベルトの設置)  | ・児童への交通安全指導  | 市道宮ノ馬場・町丈線   | 実施中  | 【市】道路整備                             |          |
| 11 | 城井小学校    | 平田邸前<br>継続(R1)  | 歩道がなく、平田邸の塀が続いており、緩やかなカーブで、児童が歩いていることに気づかない車が多い。(歩道の白線を引いて、車を塀から離れたところを通るようにする、グリーンベルトの設置)   | ・児童への交通安全指導  | 市道宮ノ馬場・町丈線   | 実施中  | 【市】道路整備                             |          |
| 12 | 三光中学校    | 旧三光公民館下の交差点<br>新規                                     | ・木崎方面から進行してくる車両は交差点までこないと視認できない。<br>・坂を下る際は、横断歩道の手前で停止するように生徒を指導しているけれど、徹底できていない。(道路改良工事の早期完成)   | ・生徒への交通安全指導<br>・定期的な見守りと注意喚起(登校指導)<br>・山口駐在所への連絡         | 県道洪見成恒中津線    | 実施済み | 【県】道路整備                             |          |
| 13 | 大幡小学校    | グッディから稲男バス停方面<br>新規                                   | 歩道がせまい。登下校時の交通量も多く、接触の危険性がある。4月小学1年生が、側溝側に落ち怪我を負った事案あり。(歩道の確保またはグリーンベルトの設置)  | 児童への安全指導。  | 市道大貞・黒水線     | 実施済み | 【市】転落防止柵(ポストコーン)                    |          |
| 14 | 緑ヶ丘中学校   | 西野物産横の市道T字路交差点<br>新規                                  | 令和3年6月、上記T字路にて自転車と自動車にはねられる大きな事故が起こった。交差点の木が視界を遮り危険な箇所となっている。学校でも登下校時の市道をしているが、今後も非常に心配である。(支障木の撤去、歩道の整備、横断歩道の設置)  | 児童・生徒への安全指導。   | 市道大貞永添線      | 検討中  | 【市】道路整備の検討                          |          |